







OCCHIO ALL'ETICHETTA


**LA SUA PRESENZA È LA GARANZIA PREVISTA PER LEGGE
A TUTELA DEI TUOI CAPI E PER IL TESSILE D'ARREDAMENTO**
NORMA EN ISO 3785/2005




CANDEGGIO AL CLORO

Il triangolo è il segno grafico utilizzato per il candeggio al cloro (candeggina).

-  Candeggio solo a freddo, soluzione diluita
-  No cloro, solo ossigeno
-  No candeggio
-  Qualsiasi candeggio





TRATTAMENTO DI LAVAGGIO AD UMIDO

 Lavaggio in acqua. Le cifre al di sotto del livello dell'acqua indicano la temperatura massima di lavaggio in gradi centigradi (°C).
Un tratto posto al di sotto della vaschetta: il capo va trattato con alcune precauzioni.
Due tratti: trattamento particolarmente delicato



-  Non lavare in acqua
-  Temperatura max 40° C
-  Temperatura max 40° C. Non strofinare, tirare o torcere

LAVAGGIO A SECCO

Il cerchio è il simbolo utilizzato per le informazioni riguardanti il lavaggio a secco. Tratto sotto al cerchio: trattamento effettuato con precauzioni.

-  Non sopporta lavaggio a secco
-  Lavabile a secco
-  Lavabile a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco
-  Lavabile a secco solo con gli idrocarburi e triclolo-trifluritano

LAVAGGIO PROFESSIONALE AD ACQUA




-  Non va lavato in acqua
-  Lavabile ad acqua

ASCIUGATURA NATURALE





-  Disteso all'ombra
-  Disteso
-  Sgocciolare all'ombra
-  Sgocciolare
-  Appeso all'ombra
-  Appeso
-  All'ombra

TRATTAMENTO DI ASCIUGATURA

Il quadrato è il simbolo utilizzato per l'asciugatura in tamburo ad aria calda.

-  Non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda
-  Asciugatura a temperatura ridotta
-  Asciugatura a temperatura moderata

TRATTAMENTO DI STIRATURA

-  Temperatura max 200° C
-  Temperatura max 150° C
-  Temperatura max 110° C. Non impiegare vapore
-  Non stirare